

Minimální verze firmware ústředny a linkového modulu, verze konfiguračního programu a SW MHY 535 nutných pro připojení nových linkových prvků.

Prvek	Firmware ústředny		Linkový modul	Konfigurační program	SW verze MHY 535
	HW2	HW3			
MHY 922 MHG 942 MHY 419 MHA 144 MHA 183	2.80	X	3.21	3.42	1.22-056
MHY 923 MHG 943	2.87	3.04	3.34	3.43	1.22-058
MHG 924	2.89	3.06	3.36	3.44	1.22-060
MHG 262 MHG 262i MHG 862 MHG 862i MHY 925/4 MHY 925/8	2.89	3.06	3.36	3.45	1.22-062
MHG 186 MHG 664 MHA 142 MHA 145 MHA 184	2.90	3.07	3.37	3.46	1.22-064*
Akruální verze	2.90	3.07	3.37	3.46	1.22-062

*Poznámka: Verze firmware přípravku adresovacího 1.22 - 064 obsahuje nejnovější typy hlásičů, ale z důvodu omezené kapacity paměti neobsahuje některé starší typy hlásičů (např. MHG 261, MHG 661). Při použití firmware 1.22 - 062 jsou nejnovější typy hlásičů pro přípravek neznámé, lze však na nich přípravkem nastavit adresu a zbývající parametry nastaví konfigurační program adresovatelné analogové ústředny při nahrání konfigurace. Problém s nedostatkem paměti řeší nový přípravek MHY 536.